

< 指定区域概要 >

形質変更時要届出区域の概況	病院敷地
調査対象物質	シアン化合物、水銀及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物
指定基準超過物質	ふっ素及びその化合物（溶出量）
検出最大濃度（基準値超過）	ふっ素及びその化合物（溶出量：1.4mg/l）※
基準値	ふっ素及びその化合物（溶出量：0.8mg/l）
告示日	平成 28 年 10 月 21 日 告示第 904 号（指定）
人への健康影響について	周辺地域は地下水が一般的に常態としてそのまま飲用されていると認められず、上水道が敷設されていることから、人への健康影響のおそれはない。

※：基準超過土壌を移動するために指定する区画は第二溶出量基準値超過とみなす。



図 1-1 調査対象地（広域）（土地利用履歴調査報告書より抜粋）





図 1-2 調査対象地（詳細）（土地利用履歴調査報告書より抜粋）



格子の回転角度 : 6°

形状変更時要届出区域の図面

区域の所在地 : 兵庫県三田市大原1314-1、1540-2の各一部

形状変更時要届出区域

7,164.55 m²